

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AX1520 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW077393

Aktuálně najeto Km: 48495

Koupeno: 20.4.2018

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
19.2.2020	Od neznámého vozidla odlétl kámen a poškodil čelní sklo import z BL prehledu	10 000		6 391
16.3.2020	čelní sklo			6 391
Celkové náklady na opravu vozidla:		12 782	0	12 782