

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AU7718 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW066866

Aktuálně najeto Km: 55819

Koupeno: 8.3.2018

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
14.9.2020	Při průjezdu mezi obcemi Radnice a Chomle na Rokycansku mi do cesty skočila srna a poškodila přední část vozidla. import z BL prehledu	51 239		70 543
9.12.2019	Dne 9.12. při průjezdu obcí Zbiroh odlétl od protijedoucího vozidla (nákladní tatra) kámen, který mi rozbil čelní sklo. Rozsah poškození: hvězdička cca 1-2 cm + prasklina cca 20-25 cm, která během dne rostla. import z BL prehledu	30 600	0	6 391
19.7.2019	Ve 13:30 při příchodu k vozidlu zjištěno poškození světlometu, nárazníku a ostřikovače světlometu. import z BL prehledu	21 497		35 563
3.10.2020	srážka se zvěří	65 038		70 544
16.12.2019	čelní sklo		0	6 391
4.9.2019	Vandalismus	23 730		35 563
Celkové náklady na opravu vozidla:		224 995	0	224 995