

# Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 5AH6711 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4027441

Aktuálně najeto Km: 70831

Koupeno: 1.4.2016

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
26.3.2018	Pojistna udalost c: 4182045294 (Ridic: Sadecký, SPZ: 5AH6711), Při brzdění došlo ke sklouznutí nohy z pedálu. Následně přidání plynu a nedobrzdení vozidla. Následně nabourání.nutno aktualizovat - import z BL prehledu	42 945		59 305
28.8.2017	Pojistna udalost c: 4172150622 (Ridic: Sadecký, SPZ: 5AH6711), vozidlo poškozeno na parkovišti, viník ujel (poškozen přední nárazník a maska)vozidlo poškozeno na parkovišti, viník ujel (poškozen přední nárazník a maska)	31 113	0	19 796
23.4.2017	Pojistna udalost c: (Ridic: Sadecký, SPZ: 5AH6711), odřeno na parkovišti odřeno na parkovišti	16 400		9 398
6.4.2018	Servis vozidla (A) - 5AH6711(Sadecký) , Servis: Autosalon Klokočka Centrum a.s. (59 305 Kč)Vlastní zavinění nehoda	47 680		59 305
13.10.2017	Servis vozidla (A) - 5AH6711(Sadecký) , Servis: NH Car, s.r.o. (19 796 Kč)vandalismus	31 304	0	19 796
12.10.2017	Servis vozidla (A) - 5AH6711(Sadecký) , Servis: NH Car, s.r.o. (9 398 Kč)vandalismus	31 304		9 398
<b>Celkové náklady na opravu vozidla:</b>		176 998	0	176 998