

# Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AR8560 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF4XJA070609

Aktuálně najeto Km: 130630

Koupeno: 29.12.2017

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
11.11.2019	Dne 11.11.2019 mi na dálnici D7 u sjezdu Buštěhrad vlétl kámen do celního skla od auta jedoucího před mým. Registrační značku jsem bohužel nestačila zaznamenat. import z BL prehledu	91 991		15 478
20.11.2018	při jízdě vozem po dálnici mi do čelního okna vlétl kámen zřejmě od vozu, který jel přede mnou a okno poškodil, vzniklá prasklina se jízdou ještě zvětšila, nyní má asi 15 cm import z BL prehledu	39 055	0	17 583
1.8.2018	v rámci vlastní nedbalosti jsem při parkování nabourala do sloupku pergoly import z BL prehledu	21 000		21 896
3.2.2018	nedobrzdila kolonu nedobrzdila kolonu	10	0	184 803
28.11.2019	čelní sklo	97 251		15 478
15.3.2018	Vlastní zav (přeúčtování-plnění šlo na nas)	78 688	0	175 563
21.12.2018	Čelní sklo			17 538
14.8.2018	vlastní zav.	31 200	0	21 896
15.3.2018	Vlastní zavinění nehoda	16 834		184 803
<b>Celkové náklady na opravu vozidla:</b>		<b>655 038</b>	<b>0</b>	<b>655 038</b>