

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AB1345 VW Touran II Combi

VIN: WVGZZZ1TZH061390

Aktuálně najeto Km: 145503

Koupeno: 14.2.2017

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
2.3.2018	odlétl kamínek odlétl kamínek	53 269		8 545
4.8.2017	odlétl kámen a zasáhl kapotu a přední masku vozu odlétl kámen a zasáhl kapotu a přední masku vozu	13 578	0	13 350
19.3.2018	Čelní sklo			8 545
28.8.2017	přírodní živěl	22 749	0	13 350
Celkové náklady na opravu vozidla:		43 790	0	43 790