

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AS5437 Audi Q7 II GF Combi

VIN: WAUZZZ4M7JD026245

Aktuálně najeto Km: 128830

Koupeno: 24.1.2018

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
14.2.2020	Při jízdě po dálnici mně od neznámého vozidla kámen poškodil čelní sklo v místě výhledu řidiče import z BL prehledu	81 950		9 402
27.5.2019	Behem najizdeni na volne parkovací místo ridic stojicoho vozidla otevrel dveře a narazil do zadni casti mojego vozu. import z BL prehledu	59 690	0	26 233
25.3.2019	celni sklo prasklo za jizdy import z BL prehledu	53 500		10 081
3.3.2018	Při vyjíždění z parkovacího místa narazil do stojícího vozu za ním. import z BL prehledu	18 207	0	97 358
25.6.2019	cizí zavinění nehoda	70 350		19 250
20.6.2019	cizí zavinění nehoda	70 350	0	6 983
11.4.2019	čelní sklo	65 800		10 081
26.6.2018	vlastní zav		0	97 358
Celkové náklady na opravu vozidla:		276 746	0	276 746