

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AD1153 VW Sharan Combi

VIN: WVVZZZ7NZHV231947

Aktuálně najeto Km: 168010

Koupeno: 2.5.2017

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
27.5.2019	Pojistna udalost c: (Ridic: Stanovský, SPZ: 6AD1153), Zaparkované vozidlo bylo poškozeno na předním levém blatníku.nutno aktualizovat - import z BL prehledu	119 700		21 863
28.5.2019	Pojistna udalost c: 4192071904 (Ridic: Stanovský, SPZ: 6AD1153), Ve vjezdu do hotelu byla nefunkční závora. Při vycouvávání a otáčení jsem přehlédl menší betonový květináč a odřel jsem pravé zadní dveře.nutno aktualizovat - import z BL prehledu	124 759	0	16 070
13.12.2017	Pojistna udalost c: 4172203526 (Ridic: Stanovský, SPZ: 6AD1153), odlétl kámenodlétl kámen	35 670		11 159
2.11.2017	Pojistna udalost c: 6332221 (Ridic: Stanovský, SPZ: 6AD1153), viník nedobrzdilviník nedobrzdil	31 830	0	10 534
12.8.2019	Servis vozidla (A) - 6AD1153(Stanovský) , Servis: AUTO Hlaváček a.s. (17 363 Kč)vandalismus			17 363
13.8.2019	Servis vozidla (A) - 6AD1153(Stanovský) , Servis: AUTO Hlaváček a.s. (16 070 Kč)Vlastní zav.	134 050	0	16 070
27.11.2017	Servis vozidla (A) - 6AD1153(Stanovský) , Servis: AUTO Hlaváček a.s. (10 535 Kč)Cizí zavinění nehoda	31 738		10 535
10.1.2018	Servis vozidla (A) - 6AD1153(Stanovský) , Servis: AG Experts s.r.o. (9 904 Kč)Viz detail faktur	38 545	0	9 904
14.12.2017	Servis vozidla (A) - 6AD1153(Stanovský) , Servis: AG Experts s.r.o. (1 255 Kč)Viz detail faktur	34 628		1 255
Celkové náklady na opravu vozidla:		114 753	0	114 753