

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS8098 Audi A5 Sportback

VIN: WAUZZZF52JA061587

Aktuálně najeto Km: 17400



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	1097	BB5110176709
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
27.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110198283
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (700) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
9.5.2019	Prokservis s.r.o.	x	AA110190125
práce	poškození spodní části vozidla (1)		
9.5.2019	Prokservis s.r.o.		AA110190126
práce	poškození zadního nárazníku (1)		
10.5.2019	Prokservis s.r.o.	10521	BB110190127
materiál	zajištění přezutí vozidla (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	10569	BB5110236758
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (816) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
3.6.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192045991
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
12.6.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4196012406
práce	pojistné plnění Kooperativa poj. (1)		
12.11.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	15145	BB1341903948
materiál	kroužek (1) šroub (1) filtr pylový (1) nástavec filtru (1) olej motorový (6,1)		
práce	filtr prachový a pylový (0,2) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	14879	BB5110295193
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (672)		
21.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	16849	BB5110372707
materiál	Závaží 60g (2)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (740)		