

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AX1331 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW072566

Aktuálně najeto Km: 76058



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
10.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	7562	BB5110135956
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
21.12.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	6016	BB1351803785
materiál	hadice (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,3) potrubí podtlakové (0,4)		
4.3.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	20909	BB1351900643
práce	doplnění motorového oleje (0,1) olej motorový (2)		
8.3.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.		AA1361900125
práce	poškození pravé části vozidla (1)		
4.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	23310	BB5110208284
práce	Resetovánítlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (704)		
10.7.2019	Prokservis s.r.o.	30439	BB110190178
materiál	olejový filtr Filtron (1) vzduchový filtr Filtron (1) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) AdBlue (5) olej motorový Shell 0W30VW50700 (5) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) čištění klimatizace (0,5) servisní prohlídka (1,1) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
25.9.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182178945
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
22.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	51325	BB5110352969x1
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (776)		
7.9.2020	Prokservis s.r.o.	59596	BB110200226
materiál	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Ei (1) vzduchový filtr Filtron (1) kabinový filtr Filtron (1) čistič brzd Wuerth (1) pasta na brzdy Ceramic (1) olejový filtr Filtron (1) zadní brzdové kotouče TRW (2) AdBlue (7) zadní brzdové destičky TRW (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
práce	doplnění AdBlue (0,2) zadní brzdové destičky/kotouče D+M (1) servisní prohlídka (1,1)		

Report vozidla - servis

20.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	65877	BB5110418467
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (724)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
27.1.2021	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	72980	BB1352100245
materiál	Sada stíracích lišt (1)		
	Lišta (1)		
práce	Lišta stírací, de a namontovat - obě strany (0,3)		