

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1675834727
Datum aktivace kuponu:	06. 08. 2026 09:54:55
Platnost do:	05. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA31DZ070FL88097

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 3

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

hybridní

Výkon

140 kW

Objem

1995 ccm

Datum výroby

26. 08. 2021

Datum 1. registrace

06. 10. 2021

Platnost STK (CZ)

13. 10. 2027

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	08/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 26. 08. 2021			
	Stáří vozidla: 4 roky 11 měsíců			
	Barva vozidla: Dravitgrau metallic – kód 0C36			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	09/2021	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 06. 10. 2021			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 06. 10. 2021			
2022	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	10/2021		 Česko	Změna majitele
	10/2021		 Česko	Změna provozovatele
2023	10/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2022	24 500 km		Servisní záznam
	06/2022	36 500 km		Servisní záznam
	08/2022	49 000 km		Servisní záznam
	01/2023	72 500 km		Servisní záznam
	02/2023	82 000 km	 Česko	Poškození
	03/2023	81 000 km		Servisní záznam
	03/2023			Servisní záznam
	03/2023	82 000 km		Servisní záznam
	03/2023	82 000 km		Servisní záznam
	03/2023			Servisní záznam
	06/2023	98 500 km	 Česko	Poškození
	07/2023	85 500 km		Servisní záznam
	09/2023	98 500 km	 Česko	Poškození
	09/2023	98 500 km		Servisní záznam
	09/2023	98 500 km		Servisní záznam

2025	09/2023	98 500 km		Servisní záznam
	10/2023			Servisní záznam
	10/2023			Servisní záznam
	10/2025	119 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná

Datum kontroly: 13. 10. 2025

Datum příští STK: 13. 10. 2027

Číslo protokolu: CZ-3109-25-10-0732

	10/2025	119 000 km	 Česko	Měření emisí
--	---------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 13. 10. 2025

Číslo protokolu: CZ-110904-25-10-0492

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	02/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	119 931 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	82 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3

Datum	06/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	76 846 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	98 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 3

Datum	09/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	13 993 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	98 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
06.10.2021	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano
06.10.2021	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 15

Datum	03/2022
Stav tachometru:	24 500 km
Materiál (výčet)	Ostříkovač zimní –30 °C
	EDGE 5W30 M/4L
	EDGE 5W30 M/1L
	Olejový filtr
	Filtr, vzduch v interiéru
Práce (výčet)	Servisní prohlídka
	výměna kabinového filtru

Číslo záznamu 2 / 15

Datum	06/2022
Stav tachometru:	36 500 km
Materiál (výčet)	Olejový filtr
	kotouč brzdový
	brzdové desky
	CASTROL EDGE 5W-30 M – 1 l
	CASTROL EDGE 5W-30 M – 4 l
	Brzd. kotouč
	Brzd. destičky
	Filtr, vzduch v interiéru
	Výstražný kontakt, opotřebení obložení
Práce (výčet)	kontrola brzd. soustavy–zjištění závady
	výměna předních brzd. kotoučů a destiček
	výměna zadních brzd. kotoučů a destiček
	Čištění vozidla

Číslo záznamu 3 / 15

Datum	08/2022
Stav tachometru:	49 000 km
Materiál (výčet)	Ostrikovac letní
	Palivový filtr
	Castrol BMW LL-04. Mercedes
	Olejový filtr
	Mehrbereichsmotoröl PKW 5W30
	Brzd. kotouč
	Brzd. destičky
	Výstražný kontakt, opotřebení obložení
	Kabinový filtr MANN
	Vzduchový filtr KNECHT
Práce (výčet)	Servisní prohlídka
	Diagnostika motoru-vyhl.chyb paměti ŘJ
	výměna vzduchového filtru
	výměna palivového filtru
	výměna zadních brzd. kotoučů a destiček
	Čištění vozidla

Číslo záznamu 4 / 15

Datum	01/2023
Stav tachometru:	72 500 km
Materiál (výčet)	ADBLUE 10L *WG*
	Olejový filtr
	Filtr, vzduch v interiéru
	CASTROL EDGE 5W-30 M - 1 l
	CASTROL EDGE 5W-30 M - 4 l
Práce (výčet)	Servisní prohlídka
	Diagnostika motoru-vyhl.chyb paměti ŘJ
	výměna kabinového filtru
	doplnění AD blue

Číslo záznamu 5 / 15

Datum	03/2023
Stav tachometru:	81 000 km
Materiál (výčet)	Antifreeze G11 1L
	Ostřikovač zimní -30 °C
Práce (výčet)	kontrola+doplnění provozních kapalin

Číslo záznamu 6 / 15

Datum	03/2023
Materiál (výčet)	příchytky
	držák tempomatu
	kryt senzoru
	přední nárazník
	stř. mřížka
	pp mřížka
	kryt mřížky
	výztuha dolní
	čelní radar
	žaluzie
	rámeček radaru
Práce (výčet)	Lakování

Číslo záznamu 7 / 15

Datum	03/2023
Stav tachometru:	82 000 km
Práce (výčet)	Fakturujeme Vám opravu vozidla

Číslo záznamu 8 / 15

Datum	03/2023
Stav tachometru:	82 000 km
Práce (výčet)	Fakturujeme Vám opravu vozidla

Číslo záznamu 9 / 15

Datum	03/2023
Materiál (výčet)	příchytky
	směrovka
	LP dveře
	těsnění dveří
	kryt zrcátka
	tělo zrcátka
Práce (výčet)	Lakování

Číslo záznamu 10 / 15

Datum	07/2023
Stav tachometru:	85 500 km
Materiál (výčet)	Výstražný modul brzdových destiček

Brzdové destičky Brembo

Brzdové destičky BREMBO

Čidlo opotřebení brzdových destiček

Mechanická práce

Drobný jednicový materiál

Práce (výčet)

Číslo záznamu 11 / 15

Datum 09/2023

Stav tachometru: 98 500 km

Materiál (výčet) Kabinový filtr s akt. uh.

Vzduchový filtr KNECHT

Výstražný modul brzdových destiček

Motorový olej

Olejový filtr MANN

Stěrače VALEO SILENCIO 600 mm + 475 mm – ploché

Výpustní šroub olejové vany CORTECO

Práce (výčet)

Servisní prohlídka

Diagnostika motoru–vyhl.chyb paměti ŘJ

výměna kabinového filtru

výměna stíracích lišt

výměna snímače opotř. zadních brzd. destiček

Číslo záznamu 12 / 15

Datum 09/2023

Stav tachometru: 98 500 km

Práce (výčet) Fakturujeme Vám opravu vozidla

Číslo záznamu 13 / 15

Datum 09/2023

Stav tachometru: 98 500 km

Práce (výčet) Fakturujeme Vám opravu vozidla

Číslo záznamu 14 / 15

Datum 10/2023

Materiál (výčet) Gel na lepení dešť. senzoru

folie

čelní sklo

kryt sklo

Číslo záznamu 15 / 15

Datum	10/2023
Materiál (výčet)	příchytky
	držák
	Moulding low
	světlo P
	nárazník
Práce (výčet)	lišta
	Lakování

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 3(31DZ) 2.0 320d xDrive AT Touring
Motor	1 995 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protipokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8–stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, GA8X51CZ, typ – automatická s manuálním režimem

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický motor 1, 11,0, 8,0 a bisg pásový integrovaný start gen

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední a zadní

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 40

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 5,1, Přístrojový panel 1 a 13,0, multifunkční displej 8,8, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 22,4

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: počet mesačních poplatků v ceně – 999, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, služby concierge, 36 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: mild

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Zdroj elektrického proudu: lithium ion baterie, 48, 11,0, 0,5, 0 a 0

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,5 " šířka, 43,2 a 19,0

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: piano černá na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální

Síť za zadními sedadly

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Výklopné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Model Luxury Line

Paket zavazadlový prostor

Paket zrcátek

Bezpečnost

Aktivní ochrana

Driving Assistant

Funkčnost

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop&Go

Akustická izolace předních bočních oken

Asistent dálkových světlometů

Bez označení modelu

Elektricky ovládané tažné zařízení

LED mlhové světlomety

Parking Assistant

Zvětšená palivová nádrž (+ 19 l)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Kůže Vernasca Mocha s dekorativním prošíváním/Black

Vyhřívání volantu

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná šířka opěradel předních sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Podélné stříbrné střešní nosníky Aluminium satinated

Kola/Pneumatiky

18" kola z lehké slitiny Multi-spoke 781 Bicolour, Ferric Grey

Komfort

Nezávislé topení

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

BMW Live Cockpit Professional

HiFi systém – 10 reproduktorů (205 W)

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth

WiFi hotspot

Zabezpečení vozu

Komfortní přístupový systém

Panoramatické elektricky ovládané skleněné střešní okno

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	21. 02. 2026	Více info
elektronika / požár	02. 11. 2025	Více info
elektronika / požár	01. 11. 2025	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	10. 07. 2021	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	10. 07. 2021	Více info
brzdy / havárie	01. 05. 2021	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Dravitgrau metallic – kód 0C36

Barva při první registraci v CZ

Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	06. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	06.10.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	06.10.2021
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	320D XDRIVE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B47D20B
Palivo	Nafta + Elektropohon
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	225
Maximální hmotnost povolená (kg)	2290
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2290

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4709
Šířka celková (mm)	1827

Výška celková (mm)	1445
Rozvor (mm)	2851
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1095/1095
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1315/1315
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4090/4090
Ráfky náprava 1	7,5Jx18/ET25
Pneumatiky náprava 1	225/45 R18 95 Y
Ráfky náprava 2	7,5Jx18/ET25
Pneumatiky náprava 2	225/45 R18 95 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1573+1587, *F.2: +105 kg při provozu s přívěsem , Variabilní provedení vozidla: *N.1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 *N.2: 255/35 R19 96H M+S 8.5Jx19 ET40 , *N.1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 *N.2: 255/35 R19 96Y 8.5Jx19 ET40 , *N.1/N.2 225/45 R18 95H M+S 7.5Jx18 ET25 , *N.1: 225/45 R18 95V M+S 7.5Jx18 ET25 *N.2: 255/40 R18 99V M+S 8.5Jx18 ET40 , *N.1/N.2 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 , *N.1: 225/45 R18 95Y 7.5Jx18 ET25 *N.2: 255/40 R18 99Y 8.5Jx18 ET40 , *N.1/N.2 225/50 R17 98H M+S 7.5Jx17 ET30 , *N.1/N.2 225/50 R17 98Y 7.5Jx17 ET30 , M: 2851
Emise CO2 (g/km)	0

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.