

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2166220581
Datum aktivace kuponu:	06. 08. 2026 10:28:44
Platnost do:	05. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA6W510905W05011

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 2

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

85 kW

Objem

1496 ccm

Datum výroby

09. 11. 2022

Datum 1. registrace

28. 12. 2022

Platnost STK (CZ)

28. 12. 2026


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	11/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:09. 11. 2022 Stáří vozidla:3 roky 8 měsíců Barva vozidla:mineral-grau metallic – kód 0B39 Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:Není k dispozici			
	11/2022	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:28. 12. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:28. 12. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ			
	12/2022		 Česko	Změna majitele
	12/2022		 Česko	Změna provozovatele
	12/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	02/2024			Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
28.12.2022	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano
28.12.2022	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1	
Datum	02/2024
Materiál (výčet)	kabinový filtr
	Ostrikovac
	Nemrznoucí kapaliny
	olej Helix Ultra Professional OW-30
	AdBlue
	baterie lithiová CR2032 BMW ORIGINÁL
	Palivový filtr BOSCH
Práce (výčet)	Těsnící kroužek ELRING
	fakturuje dle schválené kalkulace nákladů na opravu
	Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	216d
Speciální verze	6W51
Datum výroby	09.11.2022
Barva	mineral-grau metallic
Kód barvy	0B39
Vybavení	Fabric Grid/anthracite
Kód vybavení	EGAT
Kód motoru	B37B
Série	F46
SérieE	6W51
Převodovka	Steptronic with twin-clutch gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Active Guard
Ostatní	Adaptivní diodový světlomet
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor 70 Ah
Ostatní	Autom. ovládání zadních výklopných dveří
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Bederní opěrka řidič a spolujezdec
Ostatní	BMW kolo z leh. sl. dvoj. paprsek 385
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	Couvací kamera
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Dokumentace k vozidlu česky
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
Ostatní	Isofix-systém
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Látkové čalounění

Ostatní	Loketní opěrka přední
Ostatní	Media
Ostatní	Modell Advantage
Ostatní	Multifunkce pro volant
Ostatní	Navigace
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	oxid-silber matný Akzent černý vys.lesk
Ostatní	Parkovací zařízení
Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	Performance Control
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Příprava Apple Carplay
Ostatní	Real-Time Traffic Information
Ostatní	Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
Ostatní	Remote Services
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Sada na opravu pneumatiky
Ostatní	Sport-kožený volant airbag
Ostatní	Steptronic s převodovkou s dvoj.spojku
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Větší palivová nádrž
Ostatní	Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	Zabezpečovací systém

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	mineral-grau metallic – kód 0B39
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

06. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	28.12.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	28.12.2022
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	216D GRAN TOURER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B37C15A
Palivo	Nafta

Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1496
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	192
Maximální hmotnost povolená (kg)	2155
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2155

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4568
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1608
Rozvor (mm)	2780
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1075/1075
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3655/3655
Ráfky náprava 1	7,5Jx17/ET54
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 95 W
Ráfky náprava 2	7,5Jx17/ET54
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 95 W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,1

Další záznamy

Rozchod: 1561+1562, *N.2: +115 kg při provozu s přívěsem , Variabilní provedení vozidla: Dále je technicky možné použití pneumatik na ráfcích: *N.1/N.2 195/65 R16 92H M+S 7Jx16 ET47 , *N.1/N.2 205/55 R17 95H M+S 6Jx17 ET47 / 7.5Jx17 ET54 , *N.1/N.2 205/55 R17 95W 7.5Jx17 ET54 , *N.1/N.2 205/60 R16 96H M+S 7Jx16 ET52 , *N.1/N.2 205/60 R16 96W 7Jx16 ET52 , *N.1/N.2 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET57 , *N.1/N.2 225/45 R18 95V M+S 8Jx18 ET57 , *N.1/N.2 225/45 R18 95Y 8Jx18 ET57 , Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2780

Emise CO2 (g/km)	134
------------------	-----

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.