

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5876484238
Datum aktivace kuponu:	06. 08. 2026 11:11:52
Platnost do:	05. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA31AJ040CJ60795

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 5

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

210 kW

Objem

2993 ccm

Datum výroby

24. 11. 2021

Datum 1. registrace

28. 02. 2022

Platnost STK (CZ)

24. 02. 2028

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	11/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:24. 11. 2021 Stáří vozidla:4 roky 8 měsíců Barva vozidla:alpinweiss 3 – kód 0300 Vyrobeno pro trh:Není k dispozici Strana řízení:Není k dispozici			
2022	02/2022	20 km	 Německo	Záznam tachometru
	02/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:28. 02. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:28. 02. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení:3 měsíce Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ			
	02/2022		 Česko	Změna majitele
	02/2022		 Česko	Změna provozovatele
	02/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2023	01/2023	25 000 km	 Česko	Poškození
	08/2023	26 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	03/2024	36 500 km		Záznam tachometru
	04/2024			Servisní záznam
	09/2024	57 000 km		Servisní záznam
2025	06/2025	87 000 km		Servisní záznam
2026	02/2026	100 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:Pravidelná Datum kontroly:24. 02. 2026 Číslo protokolu:CZ-3109-26-02-1273			

02/2026

100 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

24. 02. 2026

Číslo protokolu:

CZ-110904-26-02-0889

03/2026

100 000 km

Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

04. 03. 2026

Datum příští STK:

24. 02. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3109-26-03-0168

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum

01/2023

Země

Česko

Výše pojistného plnění

35 413 CZK

Evidovaná místa poškození


Levá strana

Stav tachometru

25 000 km

Zdroj dat

Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
28.02.2022	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano
28.02.2022	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	04/2024
Materiál (výčet)	ŠROUBY
Práce (výčet)	fakturuje dle schválené kalkulace nákladů na opravu Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	09/2024
Stav tachometru:	57 000 km
Materiál (výčet)	AGIP 0W30 I-SINT TECH VW Olejový filtr KNECHT kapalina ostřikovače NANO Těsnící kroužek ELRING

Kabinový filtr s aktivním uhlím MANN

Vložka vzduchového filtru BOSCH

Palivový filtr BOSCH

Drobný jednicový materiál

Výměna vzduchový filtr

Výměna palivový filtr

Výměna pylový filtr

check list

výměna oleje

Check control

Práce (výčet)

Číslo záznamu 3 / 3

Datum

06/2025

Stav tachometru:

87 000 km

Materiál (výčet)

AGIP 0W30 I-SINT TECH

Olejový filtr KNECHT

Brzdová kapalina Dot4

Těsnící kroužek ELRING

Kabinový filtr s aktivním uhlím Optimal

Práce (výčet)

Drobný jednicový materiál

Výměna Serv. prohlídka pylový filtr

Výměna Servisní prohlídka olej

Výměna Servisní prohlídka Check-Control

Výměna Serv. prohlídka brzdy

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 08. 2026
AGRO LEASING	NE

Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	BMW SERIES 5(31AJ) 3.0 530d xDrive AT Touring
Motor	2 993 ccm; 3,00 L; 210 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Aktivní kryt motoru s progr.deformací

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 10, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na podlaze, GA8X76DZ, typ – automatická s manuálním režimem

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický motor 1, 11,0, 8,0 a integrovaný starter generátor

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, 0, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávácí světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 5,10, Přístrojový panel 1 a 13,0, multifunkční displej 12,30, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1 a 31,2

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Nastavení světelné výšky vozu – vzadu

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 12,30 " uhlopříčka, dopravní informace, 31,2 a 36

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 6 a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování dvojité lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, vzduchové

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání Alexa

Telematika: počet měsíčních poplatků v ceně – 999, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, služby concierge, 36 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: mild

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 320,00

Vyhřívání ostřikovače

Zdroj elektrického proudu: lithium ion baterie s dojezdem (km) 0,00, 48, 11,0, 0,50, 0,00, 0 a 0

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Dálkové ovládání klimatizace včetně telefonu, plánování dálkového vyhřívání, 36, včetně vyhřívání a včetně chlazení

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 101, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,5 " šířka, 43,2 a 19,0

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické, el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 2, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – elektrické

Koberečky:

Luxusní obložení: hliníkový efekt na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Síť za zadními sedadly

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Výklopné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

M sportovní paket

Paket pro fixaci nákladu v zavazadlovém prostoru včetně možnosti nastavení úhlu opěradel zadních sedadel

Bezpečnost

Aktivní ochrana

Driving Assistant Professional

Funkčnost

Asistent dálkových světlometů

Bez označení modelu

BMW Display Key

M sportovní podvozek

Parkovací asistent

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dřevěné obložení interiéru z šedého topolu s akcentní lištou Pearl Chrome

Kůže Dakota Black s kontrastním prošitím Blue/Black

Vyhřívání volantu

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Hliníkové vnější prvky v provedení Satin Aluminium

Kola/Pneumatiky

20" M kola z lehké slitiny Y-spoke 846 M Bicolour s kombinovanými pneumatikami, runflat, Jet Black

Dojezdové pneumatiky Runflat

Komfort

4zónová automatická klimatizace

Nezávislé topení

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HiFi systém – 12 reproduktorů (205 W)

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení

WiFi hotspot

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověrovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

elektronika / požár

21. 02. 2026

[Více info](#)

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	alpinweiss 3 – kód 0300
Barva při první registraci v CZ	Bílá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

06. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	28.02.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	28.02.2022
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	530D XDRIVE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B57D30B

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	210
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolená (kg)	2610
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2610

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4963
Šířka celková (mm)	1868
Výška celková (mm)	1498
Rozvor (mm)	2975
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1455/1455
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4610/4610
Ráfky náprava 1	8,0Jx20/ET30
Pneumatiky náprava 1	245/35 R20 95 Y
Ráfky náprava 2	9,0Jx20/ET44
Pneumatiky náprava 2	275/30 R20 97 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,2
Další záznamy	Rozchod: 1599+1624, Hybr.Diesel/E-48V , *N.2: +150 kg při provozu s přívěsem , Variabilní provedení vozidla: Dále je technicky možné použití pneumatik na ráfcích: *N.1: 245/35 R20 95Y 8Jx20 ET29 / 8Jx20 ET30 *N.2: 275/30 R20 97Y 9Jx20 ET44 , *N.1/N.2 245/40 R19 98H M+S 8Jx19 ET30 , *N.1: 245/40 R19 98V M+S 8Jx19 ET30 *N.2: 275/35 R19 100V M+S 9Jx19 ET44 , *N.1/N.2 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30 , *N.1: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30 *N.2: 275/35 R19 100Y 9Jx19 ET44 , *N.1/N.2 245/45 R18 100V M+S 8Jx18 ET30 , *N.1/N.2 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30 , *N.1: 245/45

R18 100Y 8Jx18 ET30 *N.2: 275/40 R18 103Y 9Jx18 ET44 ,
*U.1: Přesná hodnota: 72.80 , Vozidlo plní požadavky zákona č.
56/2001 Sb., M: 2975

Emise CO2 (g/km)

163

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.