

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8052598505
Datum aktivace kuponu:	06. 08. 2026 11:24:13
Platnost do:	05. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBA6W510805T57852

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

ŘADA 2

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

85 kW

Objem

1496 ccm

Datum výroby

19. 03. 2021

Datum 1. registrace

29. 04. 2021

Platnost STK (CZ)

08. 04. 2027


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	03/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 19. 03. 2021 Stáří vozidla: 5 let 4 měsíce Barva vozidla: mineral-grau metallic – kód 0B39 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2021	20 km	 Německo	Záznam tachometru
	04/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 29. 04. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 29. 04. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	04/2021		 Česko	Změna majitele
	04/2021		 Česko	Změna provozovatele
	04/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
2023	05/2023	28 500 km		Záznam tachometru

2025

03/2025

60 000 km

Záznam tachometru

04/2025

65 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 04. 2025

Datum příští STK:

08. 04. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3104-25-04-0510

04/2025

65 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 04. 2025

Číslo protokolu:

CZ-510515-25-04-0152

04/2025

70 000 km

Servisní záznam

08/2025

75 000 km

Servisní záznam

08/2025

75 000 km

Servisní záznam

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
----------	----------	-----	--------------	----------------	--------

29.04.2021	-	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano
29.04.2021	-	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Lidl Česká republika s.r.o. Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 26178541	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	04/2025
Stav tachometru:	70 000 km
Práce (výčet)	Zajištění pravidelné prohlídky STK + EMISE (diesel)

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	08/2025
Stav tachometru:	75 000 km
Materiál (výčet)	Nemrznoucí kapalina
	Těsnící kroužek
	kapalina do ostřikovače skel
	Olejevý filtr BOSCH
	Motorový olej 0W-30
	Senzor tlaku sacího potrubí HELLA
Práce (výčet)	Výměna olejový filtr
	Provést Diagnostika
	Provést dobíjení
	Provést DPF filtr
	Provést Řízené vyhledávání závad
	Provést Zkušební jízda
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	08/2025
Stav tachometru:	75 000 km
Práce (výčet)	Náhradní vozidlo – Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER(6T51) 1.5 216d
Motor	1 496 ccm; 1,50 L; 85 kW

Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,5 / 3,6 / 4,0
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Aktivní kryt motoru s progr.deformací

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protipokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 4

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 51

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikáče a denní svícení

Manuální 6–stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 6MTT350, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, Přístrojová deska 1, kolečko a 16,5

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 96, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Model M Sport

Bezpečnost

Kotvicí body pro dětskou sedačku ISOFIX na sedadle spolujezdce

Funkčnost

7stupňová dvouspojková automatická převodovka Steptronic

Bez označení modelu

Parkovací asistent (samočinné podélné a příčné parkování)

Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

Zvětšená palivová nádrž (+ 10 l)

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Látka/Sensatec Anthracite/Grey highlight/Black (antracit/šedý akcent/černá)

Sítka oddělující zavazadlový prostor

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Panoramatické, elektricky ovládané skleněné střešní okno

Podélné černé střešní nosníky

Komfort

Automatická klimatizace

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HiFi systém – 7 reproduktorů (205 W)

Integrace chytrého telefonu

Navigační systém

Real Time Traffic Information

Zabezpečení vozu

Alarm

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

mineral-grau metallic – kód 0B39

Barva při první registraci v CZ

Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

06. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.04.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	29.04.2021
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	216D GRAN TOURER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B37C15A
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1496
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	192
Maximální hmotnost povolená (kg)	2155
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2155

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4568
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1608
Rozvor (mm)	2780
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1075/1075

Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Připustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Připustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3655/3655
Ráfky náprava 1	7.5J X 17 ET54
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 95 W
Ráfky náprava 2	7.5J X 17 ET54
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 95 W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2
Další záznamy	Rozchod: 1561+1562, [*60: Vozidlo již bylo registrováno v jiném státě s datem první registrace, xx.xx.xxxx a podléhá evidenční kontrole před jeho první registrací v ČR., *61: Vozidlo je vybaveno spojovacím zařízením třídy F, určeným výhradně pro nosič jízdních kol., Alternativní provedení vozidla; #19: TŘÍDA A50-X], #N: +115 kg – pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem , Variabilní provedení vozidla: #N.1-N.2: 7J X 16 ET47, 195/65 R16 92H M+S , #N.1-N.2: 6J X 17 ET47 NEBO 7.5J X 17 ET54, 205/55 R17 95H M+S , #N.1-N.2: 7.5J X 17 ET54, 205/55 R17 95W , #N.1-N.2: 7J X 16 ET52, 205/60 R16 96H M+S , #N.1-N.2: 7J X 16 ET52, 205/60 R16 96W , #N.1-N.2: 8J X 19 ET57, 225/40 R19 93Y , #N.1-N.2: 8J X 18 ET57, 225/45 R18 95V M+S , #N.1-N.2: 8J X 18 ET57, 225/45 R18 95Y, M: 2780
Emise CO2 (g/km)	136

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.