




KONTROLA STAVU VOZIDLA

EČV:	Značka:	Model:					
BL 112 VG	BMW	2					
VIN:	EK:	TK:					
WBAGX11000EN04555	/	/					
Výbava:							
Autorádio	✓	Mechanické zabezpečenie	uema-				
Iné:			127 341 km				
Pneumatiky							
Na vozidle	205/55 R17 - letne	Plechový	Alu. ✓				
PP	OK	LP	OK	PZ	OK	LZ	OK
Sezónne	225/45 R18 - zimne	Plechový	Alu. ✓				
PP	OK	LP	OK	PZ	OK	LZ	OK
Kontrola viditeľného stavu				Kontrola náplní			
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	doliať.	nie je
Stav el. kabeláže	✓			Úroveň motor. oleja	✓		
Stav potrubí	✓			Úroveň chlad. kvap.	✓		
Stav remeňov (dráž.)	✓			Úroveň brzdovej kvap.	✓		
Stav akumulátora	✓			Iné			
Tesnosť	✓						
Kontrola podvozku (vizuálna)							
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	mier. opotr.	silno opotr.
Kontrola manžiet	✓			Vôľa v silentblokoch	✓		
Kontrola tlmičov	✓			Vôľa v čapoch	✓		
Tesnosť motora	✓			Vôľa v ložiskách	✓		
Tesnosť prevodovky	✓			Vôľa v riadení	✓		
Stav predných brzd	✓			Výfuková sústava	✓		
Stav zadných brzd	✓			Stav parkovacej brzdy	✓		
Stav brzd. Potrubia	✓			Stav spodných krytov	✓		
Iné:							
Skušobná jazda							
Dymivosť	OK			Chod motora	OK		
Vybránie	OK			Štart motora	OK		
Iné:							
Kontrola výbavy							
	OK	Nefunkčné	Pozn.		OK	Nefunkčné	pozn.
Klimatizácia	✓			Rádio	✓		
El. sťahovanie okien	✓			Centrálne zamykanie	✓		
Ovládanie sp. zrkadiel	✓			Vyhrievanie sedadiel	✓		
El. sedadlá				Dažďový senzor	✓		
El. ovl. strešného okna				Stierače	✓		
Nezávislé kúrenie				Klaksón	✓		
Iné:							



Karoséria:

① odretá farba na 2. nárazníku

Interiér: OK

Dátum kontroly: 21.5.2021

EURO-Steps, s.r.o.

Harmincova 1

841 01 Batislava

IČO: 35/895 071

KDPH: SK2021883633

podpis technika