




EURO-Steps s.r.o.

Harmincova 1/A

Bratislava

[www.autoslužbyJZ.sk](http://www.autoslužbyJZ.sk)**KONTROLA STAVU VOZIDLA**

<b>EČV:</b> BC 892 VT	<b>Značka:</b> BMW	<b>Model:</b> GT 3					
<b>VIN:</b> WBA 8T 51030B456596	<b>EK:</b> /	<b>TK:</b> /					
<b>Výbava:</b>							
Autorádio		Mechanické zabezpečenie					
Iné: 32 996 km							
<b>Pneumatiky</b>							
<b>Na vozidle</b> 225/50 R18-letné	Plechový	Alu. ✓					
PP OK	LP OK	PZ OK LZ OK					
<b>Sezónne</b> 225/55 R17-zimné	Plechový	Alu. ✓					
PP OK	LP OK	PZ OK LZ OK					
<b>Kontrola viditeľného stavu</b>							
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	doliať.	nie je
Stav el. kabeľáže	✓			Úroveň motor. oleja	✓		
Stav potrubí	✓			Úroveň chlad. kvap.	✓		
Stav remeňov (dráž.)	✓			Úroveň brzdovej kvap.	✓		
Stav akumulátora	✓			Iné			
Tesnosť	✓						
<b>Kontrola podvozku (vizuálna)</b>							
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	mier. opotr.	silno opotr.
Kontrola manžiet	✓			Vôľa v silentblokoch	✓		
Kontrola tlmičov	✓			Vôľa v čapoch	✓		
Tesnosť motora	✓			Vôľa v ložiskách	✓		
Tesnosť prevodovky	✓			Vôľa v riadení	✓		
Stav predných bŕzd	✓			Výfuková sústava	✓		
Stav zadných bŕzd	✓			Stav parkovacej brzdy	✓		
Stav brzd. Potrubia	✓			Stav spodných krytov	✓		
Iné:							
<b>Skúšobná jazda</b>							
Dymivosť	OK			Chod motora	OK		
Vybránie	OK			Štart motora	OK		
Iné:							
<b>Kontrola výbavy</b>							
	OK	Nefunkčné	Pozn.		OK	Nefunkčné	pozn.
Klimatizácia	✓			Rádio	✓		
El. sťahovanie okien	✓			Centrálne zamykanie	✓		
Ovládanie sp. zrkadiel	✓			Vyhrievanie sedadiel	✓		
El. sedadlá				Dažďový senzor	✓		
El. ovl. strešného okna				Stierače	✓		
Nezávislé kúrenie				Klaksón	✓		
Iné:							



**Karoséria:**

- 1) lokálne škrabance - LP blatníka a p. nárazníka
- 2) odretý spodný difúzor 2. nárazníka

**Interiér:** OK

Dátum kontroly: 21.5.2021

**EURO-Steps, s.r.o.**

Harmincova 1

841 01 Bratislava

IČO: 36 895 071

IČ DPV: SK2021892633

podpis technika