

1. Zadný nárazník deformácia + ľavá strana škrabanec
2. Ľavý zadný disk škrabanec
3. Ľavý zadný stĺpik dverí deformácia
4. Ľavý zadný disk škrabanec
5. Kapota vozidla poškodenie od lietajúceho kameňa
6. Predný nárazník poškodenie od lietajúceho kameňa
7. Právě zadné dvere škrabanec
8. Spojler piatych dverí malé poškodenie od lietajúceho kameňa
9. Právý zadný disk škrabanec
10. Právý predný disk škrabanec
11. Interiér škrabanec plastu okolo riadiacej páky opotrebovanie