

1. Sedačka vodiča ,bočný poťah koža opotrebovanie
2. Pravé predné dvere – hrana dverí škrabanec, dvere poškodenie od lietajúceho kameňa.
3. Čelné sklo – kozmetické poškodenie od lietajúceho kameňa.
4. Pravé tesnenie čelného skla povrchový strih
5. Stípičky čelného skla poškodenie od lietajúceho kameňa
6. Strecha čelného skla poškodenie od lietajúceho kameňa
7. Pravý predný blatník malý škrabanec
8. Pravý predný disk škrabanec
9. Pravý zadný disk škrabanec
10. Ľavý zadný disk škrabanec
11. Ľavé zadné dvere škrabanec
12. Spätne zrkadlo malé poškodenie od lietajúceho kameňa
13. Predný nárazník poškodenie od lietajúceho kameňa
14. Ľavý predný disk škrabanec
15. Pravý predný blatník neodborná oprava (poškodenie od lietajúceho kameňa)
16. Kapota vozidla neodborná oprava (poškodenie od lietajúceho kameňa)
17. Svetlomety malé poškodenie od lietajúceho kameňa