



1/3

STK č. 3232
Tel.: 725469753
E-mail: stk@trilobit-real.cz

Název provozovatele:
TRILOBIT REAL s.r.o.,
Sídlo firmy:
Kolovratská 1367/15, 25101 Říčany
Adresa provozovny:
Hlavní 182, 250 82 Tuklaty

IČO: 61501786
DIČ: CZ61501786

**PROTOKOL č. CZ-3232-19-06-0407
o technické prohlídce**

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 78161331
Dne: 06.06.2019

D.1 Tovární značka:	CITROËN	1. Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
D.2 Obchodní označení (typ):	C4	J. Kategorie vozidla:	M1
E. VIN (č. karoserie):	VF7UA9HZC9J170636	A. Registrační značka:	9S21130
7. Typ motoru:	9HZ	B. Datum první registrace:	12.08.2009
Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	269603	Číslo TP (dokladu):	UD343050

Meření emisí provedla SME č. 52.04.06 dne 05.06.2019, č. protokolu CZ-520406-19-06-0012

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0


Poznámky:

Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
Příští prohlídka musí být provedena do **06.06.2021**
Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.
Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č. STK1450



S3232-19-06-0407

Za správnost: Razítko STK



podpis

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU

Directive 2014/45/EU

CZ	OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA CERTIFICATE OF ROADWORTHINESS číslo/number: CZ-3232-19-06-0407	
(1)	E. VIN/VIN:	VF7UA9HZC9J170636
(2)	A. Registrační značka / Registration number:	9S21130
(3)	Datum a místo kontroly / Place and date of inspection:	06.06.2019 Hlavní 182, 250 82 Tuklaty
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti / Odometer reading:	269603
(5)	J. Kategorie vozidla / Category:	M1
(6)	Zjištěné závady / Defects:	
(7)	Výsledek technické prohlídky / PTI result:	způsobilé
(8)	X. Datum příští prohlídky do / Inspection valid to:	06.06.2021
(9)	Vydala STK / Issued by PTI: Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / Signature and Certificate number of the inspector:	3232 STK1450
(10)	Jiné informace / Further information:	



S3232-19-06-0407

Razítko



Datum a čas měření:
05.06.2019 16:52:00Č. protokolu:
CZ-520406-19-06-0012VIN:
VF7UA9HZC9J170636**KONTROLA:**

Výsledek vizuální kontroly:	vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:	nastavené	
Výsledek kontroly závad řídicí jednotky motoru:	MIL: svítí	
Vyhodnocení stavu řídicí jednotky:	---	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	bez závad
Volnoběžné	600 - 900	Naměřené
Přeběhové	4800 - 5200	810
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		5100
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		0,51
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]	dovolené	max 0,25
	naměřené	0,00

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): AVL DiTEST GmbH, AVL DiSmoke 480, AVL OBD 1000, V2.4.2 02/2017, V2.5 07/2011
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru.Poznámky: Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech euro 4Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: BNA6958

Datum provedení měření emisí: 05.06.2019

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

Komunikační protokol: ISO 15765

Identifikační řetězcce:

CALID: 9663323899

CVN: ---

VIN:

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/VVT	DPF	EGS	A/C	Boost	Reserve	NOx	NMHC
Podporované	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x	x
Otestované	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Výpis DTC: ---, Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km

Stav MIL: nesvítí

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	750	5100	1,70	0,23	0
Průměr posledního platného měření	810	5100	0	0,23	0
Limit	600 - 900	4800 - 5200	max 5	max #0,51	---



S3232-19-06-0407

Razítko

