

Protokol o stavu vozidla

Značka: ŠKODA

Typ: Octavia

Barva: Černá

RZ / SPZ: 4E3 0653

VIN: Nezjištěno

Rok výroby: Nezjištěno

Zpracoval: Ing. Jaroslav Grégr

Místo: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

Datum: 21.04.2022

Kontrolováno: Zamčené - bez klíčů.

Součástí vozidla je:

Motor	☐ ANO	☐ NE	☒ NEZJIŠTĚNO
Převodovka	☐ ANO	☐ NE	☒ NEZJIŠTĚNO
Katalyzátor	☐ ANO	☐ NE	☒ NEZJIŠTĚNO
Baterie	☐ ANO	☐ NE	☒ NEZJIŠTĚNO
Z diferenciál	☐ ANO	☐ NE	☒ NEZJIŠTĚNO
Čelní sklo	☐ ANO	☐ NE	☒ POŠKOZENÉ
Přední světlomety	☐ ANO	☐ NE	☒ POŠKOZENÉ
Zadní světlomety	☒ ANO	☐ NE	☐ POŠKOZENÉ

Motor	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Převodovka	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Řízení	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Přední náprava	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	koroze
Zadní náprava	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	koroze
Brzdy	☒	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	

Typ kol: ☐ ALU ☒ PLECH ☐ BEZ KOL

Pneu přední: K.O. Pneu zadní: K.O. Typ pneu:

Stav interiéru: ☐ POUŽITELNÝ ☒ NEPOUŽITELNÝ

Stav vozidla: ☒ VIZUÁLNĚ KOMPLETNÍ ☐ ČÁSTEČNĚ ROZEBRANÉ

Počet klíčů: 0

Popis: Vozidlo uzamčeno, nelze zjistit funkčnost jeho částí.
Prasklé čelní sklo a pravý přední reflektor rozbitý.

Odhad ceny: 2.700,-Kč Zdroj ceny: