

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Opel

TYP: Corsa

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: zelená

MÍSTO: Za Olšávkou 340, 686 01 Uh.Hradiště

SPZ: ----

DATUM: 8.6.2022

VIN: WOL000073S4110228

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: 1994

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR  nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEVODOVKA  nestartováno, funkčnost nelze zjistit

ŘÍZENÍ  nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEDNÍ NÁPRAVA  nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

ZADNÍ NÁPRAVA  nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

BRZDY  nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze

TYP KOL  ALU  PLECH  BEZ KOL

PNEUMATIKY PŘEDNÍ: KO. ZADNÍ: KO. TYP: letní

STAV INTERIÉRU  použitelný  nepoužitelný

STAV VOZIDLA  vizuálně kompletní  částečně rozebrané

POČET KLÍČŮ 0

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 1000 Kč