

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

**ZNAČKA:** Ford

**TYP:** Mondeo Combi

**VYPRACOVAL:** Petr Tománek

**BARVA:** tmavá šedá metalíza

**MÍSTO:** Za Olšávkou 340, 686 01 Uh.Hradiště

**SPZ:** ---

**DATUM:** 8.6.2022

**VIN:** WFOVXXGBW4G62483

**KONTROLOVÁNO:** odemčeno

**ROK VÝROBY:** 2004

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>KATALYZÁTOR</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
<b>BATERIE</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
<b>Z DIFERENCIÁL</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>ŘÍZENÍ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEDNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>ZADNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>BRZDY</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>TYP KOL</b>	<input type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> PLECH	<input type="checkbox"/> BEZ KOL
<b>PNEUMATIKY</b>	PŘEDNÍ: KO.	ZADNÍ: KO.	TYP: zimní

**STAV INTERIÉRU**  použitelný  nepoužitelný

**STAV VOZIDLA**  vizuálně kompletní  částečně rozebrané

**POČET KLÍČŮ** 0

**POPIS:** Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

**ODHAD CENY:** 2000 Kč