

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Ford

TYP: Escort Combi

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: fialová

MÍSTO: Za Olšávkou 340, 686 01 Uh.Hradiště

SPZ: ---

DATUM: 8.6.2022

VIN: WFONXXGCANVA14180

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: 1999

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| MOTOR | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| PŘEVODOVKA | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| KATALYZÁTOR | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | <input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno |
| BATERIE | <input type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne | <input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno |
| Z DIFERENCIÁL | <input type="checkbox"/> ano | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno |

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| MOTOR | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit | | |
| PŘEVODOVKA | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit | | |
| ŘÍZENÍ | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit | | |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze | | |
| ZADNÍ NÁPRAVA | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze | | |
| BRZDY | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze | | |
| TYP KOL | <input type="checkbox"/> ALU | <input checked="" type="checkbox"/> PLECH | <input type="checkbox"/> BEZ KOL |
| PNEUMATIKY | PŘEDNÍ: KO. | ZADNÍ: KO. | TYP: zimní |

STAV INTERIÉRU použitelný nepoužitelný

STAV VOZIDLA vizuálně kompletní částečně rozebrané

POČET KLÍČŮ 0

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, hagusy

ODHAD CENY: 1000 Kč