

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

**ZNAČKA:** Volkswagen

**TYP:** Passat

**VYPRACOVAL:** Petr Tománek

**BARVA:** modrá

**MÍSTO:** Záhumení V 321, 763 02 Zlín

**SPZ:** 3U0 1149

**DATUM:** 21.8.2022

**VIN:** WVVZZZ3BZWE155472

**KONTROLOVÁNO:** uzamčeno

**ROK VÝROBY:** ---

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>KATALYZÁTOR</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
<b>BATERIE</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
<b>Z DIFERENCIÁL</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>ŘÍZENÍ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEDNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>ZADNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>BRZDY</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>TYP KOL</b>	<input type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> PLECH	<input type="checkbox"/> BEZ KOL
<b>PNEUMATIKY</b>	PŘEDNÍ: KO.	ZADNÍ: KO.	TYP: letní

<b>STAV INTERIÉRU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
<b>STAV VOZIDLA</b>	<input type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input checked="" type="checkbox"/> částečně rozebrané
<b>POČET KLÍČŮ</b>	0	

**POPIS:** Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

**ODHAD CENY:** 2400 Kč