

## ZÁPIS O VRÁCENÍ PŘEDMĚTU LEASINGU

Název klienta/IČ: PEK GROUP, a.s. / 08337501

Druh vozidla: osobní

Datum 1.prohlídky: 10.02.2020

Kontaktní osoba/Telefon klienta:

Místo prohlídky: SIXT Autobazar

Černokostelecká 155/130

Praha 10 102 00

**LEASINGOVÁ SMLOUVA: 15DVOLB000680**

### ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AE5577	VIN:	TMBJM6NJ0GZ105611
Tovární značka(výrobce):	Škoda	Zdvih. objem:	1197.00
Obchodní označení:	Škoda Fabia III	Max. výkon:	66
Barva:	bílá metalíza	Druh paliva:	BA
Typ karoserie:	Kombi	Převodovka:	Manuální
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano	Datum první registrace:	26.01.2016
Stav tachometru:	35421	Platnost tech. kont. do:	2022-01
Stav oleje:		Stav paliva v nádrži:	
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Chladící kapalina:	
		Poslední servisní kontrola:	34993/24.01.2020

### DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Dálniční známka:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2x
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list/2 sady pneumatik:	Ano
Karta na palivo:	Ano		

**Tankovací karty vydané k tomuto vozidlu budou nejpozději do 30 dnů zablokovány.**

### VÝBAVA VOZIDLA


Centr. zamykání | Dálk. centr. zamykání | Imobilizér | ABS | Posilovač řízení | Parkovací senzory | Mlhová světla | Klíč na kola | Zpětné zrcátko el. ovládané | Zpětné zrcátko vyhřívané | Nářadí | Trojúhelník | Loketní opěrka | Tempomat | Klimatizace | A x airbag | Hands free Alarm | Palubní počítač | Teploměr | Kožený interiér | Klimatizace neřízená | Otáčkoměr |

### PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Pirelli Cinturato	185/60 R15 88T	zimní	7
Pneu PP	Pirelli Cinturato	185/60 R15 88T	zimní	7
Pneu LZ	Pirelli Cinturato	185/60 R15 88T	zimní	7
Pneu PZ	Pirelli Cinturato	185/60 R15 88T	zimní	7
Pneu REZ	Pirelli Cinturato	185/60 R15 88T	zimní	7

**Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s poškozením na straně 2 tohoto protokolu.**

Datum tisku: 14.02.2020


  
\_\_\_\_\_  
Nájemce

Doležal Jakub  
\_\_\_\_\_  
Zpracovatel protokolu

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

<b>Č.</b>	<b>Poškozený díl</b>	<b>Druh poškození</b>	<b>Způsob opravy</b>	<b>Akceptovatelné podle pravidel společnosti</b>
1	O	Polepy	Odstranit	Ne
2	PB	PP blatník - promáčklina 3cm	Opravit	Ano
3	SP	PP poklice - odřená na více místech	Opravit	Ne
4	Z	Z nárazník - poškozená nákladová hrana - PU	Opravit	Ne

---