




EURO-Steps s.r.o.

Harmincova 1/A

Bratislava

www.autoslužbyJZ.sk**KONTROLA STAVU VOZIDLA**

EČV: BL-254 KJ	Značka: Škoda	Model: Octavia					
VIN: TMBJG9NE3F01G198	EK: 02/2021	TK: 02/2021					
Výbava:							
Autorádio <input checked="" type="checkbox"/>	Mechanické zabezpečenie <input checked="" type="checkbox"/>						
Iné: 203 049 km							
Pneumatiky							
Na vozidle 225/45 R17	Plechový	Alu. <input checked="" type="checkbox"/>					
PP OK	LP OK	PZ OK	LZ OK				
Sezónne 205/55 R16	Plechový	Alu.					
PP zla	LP zla	PZ zla	LZ zla				
Kontrola viditeľného stavu		Kontrola náplní					
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	doliať.	nie je
Stav el. kabeláže	<input checked="" type="checkbox"/>			Úroveň motor. oleja		<input checked="" type="checkbox"/>	
Stav potrubí	<input checked="" type="checkbox"/>			Úroveň chlad. kvap.		<input checked="" type="checkbox"/>	
Stav remeňov (dráž.)	<input checked="" type="checkbox"/>			Úroveň brzdovej kvap.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stav akumulátora	<input checked="" type="checkbox"/>			Iné			
Tesnosť	<input checked="" type="checkbox"/>						
Kontrola podvozku (vizuálna)							
	OK	mier. opotr.	silno opotr.		OK	mier. opotr.	silno opotr.
Kontrola manžiet	<input checked="" type="checkbox"/>			Vôľa v silentblokoch	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kontrola tlmičov	<input checked="" type="checkbox"/>			Vôľa v čapoch	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tesnosť motora		<input checked="" type="checkbox"/>		Vôľa v ložiskách	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tesnosť prevodovky	<input checked="" type="checkbox"/>			Vôľa v riadení	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stav predných bŕzd		<input checked="" type="checkbox"/>		Výfuková sústava	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stav zadných bŕzd	<input checked="" type="checkbox"/>			Stav parkovacej brzdy	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stav brzd. Potrubia	<input checked="" type="checkbox"/>			Stav spodných krytov		<input checked="" type="checkbox"/>	
Iné:							
Skušobná jazda							
Dymivosť	OK			Chod motora	OK		
Vybrácie	OK			Štart motora	OK		
Iné:							
Kontrola výbavy							
	OK	Nefunkčné	Pozn.		OK	Nefunkčné	pozn.
Klimatizácia	<input checked="" type="checkbox"/>			Rádio	<input checked="" type="checkbox"/>		
El. sťahovanie okien	<input checked="" type="checkbox"/>			Centrálne zamykanie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ovládanie sp. zrkadiel	<input checked="" type="checkbox"/>			Vyhrievanie sedadiel	<input checked="" type="checkbox"/>		
El. sedadlá	<input checked="" type="checkbox"/>			Dažďový senzor	<input checked="" type="checkbox"/>		
El. ovl. strešného okna	<input checked="" type="checkbox"/>			Stierače	<input checked="" type="checkbox"/>		
Nezávislé kúrenie				Klaksón	<input checked="" type="checkbox"/>		
Iné:							



Karoséria:

- poškabane usetky 4 disky

- 1) odretá farba + odretý senzor
- 2) olupaný chróm masky
- 3) prevalencia
- 4) 2. náravník poškodený na viacerých miestach.

Interiér:

- olupaný chróm radiacej pátky
 - vetesnosť plastov vodičského fapaciu
 - znečistený

Dátum kontroly: 13.11.2019

EURO-Steps, s.r.o.
 Harmincova 1
 841 01 Bratislava
 IČO: 35 895 071
 IČ DPH: SK2021883633

podpis technika