

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Opel

TYP: Astra

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: zelená metalíza

MÍSTO: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

SPZ: 2BN 1896

DATUM: 5.5.2023

VIN: ---

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	<input type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> PLECH	<input type="checkbox"/> BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O.	ZADNÍ: K.O.	TYP: letní

STAV INTERIÉRU	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
STAV VOZIDLA	<input checked="" type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input type="checkbox"/> částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 1800 Kč