

Protokol o stavu vozidla



Značka: Škoda Rapid
 VIN: TMBAE6NH3G4015067
 Stav km: 111781
 STK: 9/2021

Místo: AUTODRAŽBY Vypracoval: Michal Ráž
 Datum: 17.2.2021

Karoserie

P nárazník	nezjištěno	P kapota	lakované	Víko kufru	lakované	Z nárazník	nezjištěno
LP blatník	lakované	LP dveře	lakované	LZ dveře	lakované	LZ bok	lakované
PP blatník	lakované	PP dveře	lakované	PZ dveře	lakované	PZ bok	originál
LP nosník	originál	PP nosník	originál	L práh	originál	P práh	originál
P stěna	originál	P světla	originál	Zadní čelo	originál	Střecha	lakované
Poznámky	promáčklá hrana pz blatniku cca 5cm						

Motor

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost	<input type="checkbox"/> hlučný start
Výkon	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> snížený	
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input checked="" type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Poznámky			

Převodovka

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučná	<input type="checkbox"/> zatuhlé řazení
Řazení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrná vůle	<input type="checkbox"/> netěsnost
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost
Z diferenciál	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> nezjištěno
4 x 4	<input type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční	
Poznámky			

Spojka

DSG	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení
Automat	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení

Podvozek

Uložení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Manžety	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> poškozené
P Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> koróze <input type="checkbox"/> KO
Z Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> koróze <input type="checkbox"/> KO
Pružiny	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> prasklé
Ložiska	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučné	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Řízení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Poznámky	vrže př osa(stabilizátor?)		

Pneumatiky

Přední	5 mm	Zadní	5 mm	Typ pneu	Z	plech	Continental,Goodyear
--------	------	-------	------	----------	---	-------	----------------------

Druhá sada	Přední	6 mm	Zadní	5 mm	Typ pneu	L	alu	Dunlop
------------	--------	------	-------	------	----------	---	-----	--------

Brzdy

Přední	dobré	Zadní	dobré	Parkovací	funkční
--------	-------	-------	-------	-----------	---------

Poznámky

Stav výfuku

<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input checked="" type="checkbox"/> koróze	<input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost
---	------------------------------------	--	--

DPF odpovídá stavu km Čelní sklo OK Pozn.

Stav interiéru

<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> částečně poškozený	<input type="checkbox"/> zničený	<input type="checkbox"/> zápach (zvíře, kouř)
---	---	----------------------------------	---

Poznámky

Funkčnost

Přední okna	funkční	AC	funkční	Zrcátka ovl.	funkční	Vyhřívání sed.	funkční
Zadní okna	funkční	Lo+Hi	funkční	Zrcátka vyhř.	funkční	Tempomat	funkční
Střešní okno		Klapky	funkční	Stěrače P	funkční	Bezp.pásy	funkční
Rádio	funkční	Cirkulace	funkční	Stěrače Z		Centr.zamyk.	funkční
Park. asist.	funkční	Zásuvky	funkční	Poznámky:			

Ostatní

Počet klíčů	2	Rezerva	ano	Nářadí,hever	ano	Dojezd.sada	ne
-------------	---	---------	-----	--------------	-----	-------------	----

Poznámky

Doporučuji výměnu:

<input type="checkbox"/> oleje v motoru a filtru	<input type="checkbox"/> předních brzd	<input type="checkbox"/> předních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení př.nápravy	<input type="checkbox"/> rozvodů
<input type="checkbox"/> oleje v převodovce	<input type="checkbox"/> zadních brzd	<input type="checkbox"/> zadních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení z. nápravy	<input checked="" type="checkbox"/> baterie v klíči

Poznámky kontrola př osy+geometrie

