

Protokol o stavu vozidla



Značka: Audi A4

VIN: WAUZZZF46HA158244

Stav km: 142013

STK: 6/2021

Místo: AUTODRAŽBY

Vypracoval: Michal Ráž

Datum: 22.4.2021

Karoserie

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|------------|----------|------------|------------|
| P nárazník | nezjištěno | P kapota | lakované | Víko kufru | originál | Z nárazník | nezjištěno |
| LP blatník | originál | LP dveře | originál | LZ dveře | originál | LZ bok | originál |
| PP blatník | originál | PP dveře | originál | PZ dveře | originál | PZ bok | originál |
| LP nosník | originál | PP nosník | originál | L práh | originál | P práh | lakované |
| P stěna | originál | P světla | opravené | Zadní čelo | originál | Střecha | originál |
| Poznámky | dolík lp+lz+pp+pz dveře,zlomený spodní roh lp dveří,odřený pp blatník u světlometu,měněné pp světlo | | | | | | |

Motor

| | | | |
|----------|---|---|---------------------------------------|
| Hlučnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> vyšší hlučnost | <input type="checkbox"/> hlučný start |
| Výkon | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> snížený | |
| Těsnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> drobná netěsnost | <input type="checkbox"/> netěsnost |
| Poznámky | | | |

Převodovka

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| Hlučnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> hlučná | |
| Řazení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrná vůle | <input type="checkbox"/> zatuhlé řazení |
| Těsnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> drobná netěsnost | <input type="checkbox"/> netěsnost |
| Z diferenciál | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> vyšší hlučnost |
| 4 x 4 | <input type="checkbox"/> funkční | <input type="checkbox"/> nefunkční | <input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno |
| Poznámky | | | |

Spojka

| | | | |
|---------|---|---|--|
| DSG | <input type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nepravidelný záběr | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení |
| Automat | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nepravidelný záběr | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení |

Podvozek

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| Uložení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Manžety | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> poškozené |
| P Tlumiče | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO |
| Z Tlumiče | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO |
| Pružiny | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> prasklé |
| Ložiska | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> hlučné | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Řízení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Poznámky | | | |

Pneumatiky

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|----------|---|-----|-------------|
| Přední | 6 mm | Zadní | 6 mm | Typ pneu | Z | alu | Continental |
|--------|------|-------|------|----------|---|-----|-------------|

| | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|------|----------|---|-----|---------|
| Druhá sada | Přední | 3 mm | Zadní | 3 mm | Typ pneu | L | alu | Hankook |
|------------|--------|------|-------|------|----------|---|-----|---------|

Brzdy

| | | | | | |
|--------|----|-------|----------------|-----------|---------|
| Přední | KO | Zadní | korozí kotoučů | Parkovací | funkční |
|--------|----|-------|----------------|-----------|---------|

Stav výfuku

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> korozí | <input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------|----|-------|--|
| DPF | odpovídá stavu km | Čelní sklo | OK | Pozn. | |
|-----|-------------------|------------|----|-------|--|

Stav interiéru

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> částečně poškozený | <input type="checkbox"/> znečištěný | <input type="checkbox"/> zápach (zvíře, kouř) |
|---|---|-------------------------------------|---|

Funkčnost

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|----------------|---------|
| Přední okna | funkční | AC | funkční | Zrcátka ovl. | funkční | Vyhřívání sed. | funkční |
| Zadní okna | funkční | Lo+Hi | funkční | Zrcátka vyhř. | funkční | Tempomat | funkční |
| Střešní okno | funkční | Klapky | funkční | Stěrače P | funkční | Bezp.pásy | funkční |
| Rádio | funkční | Cirkulace | funkční | Stěrače Z | funkční | Centr.zamyk. | funkční |
| Park. asist. | funkční | Zásuvky | nefunkční | Poznámky: | | | |

Ostatní

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----|--------------|----|-------------|-----|
| Počet klíčů | 2 | Rezerva | ne | Nářadí,hever | ne | Dojezd.sada | ano |
|-------------|---|---------|----|--------------|----|-------------|-----|

Poznámky

Doporučuji výměnu:

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> oleje v motoru a filtru | <input type="checkbox"/> předních brzd | <input type="checkbox"/> předních tlumičů | <input type="checkbox"/> uložení př.nápravy | <input type="checkbox"/> rozvodů |
| <input type="checkbox"/> oleje v převodovce | <input type="checkbox"/> zadních brzd | <input type="checkbox"/> zadních tlumičů | <input type="checkbox"/> uložení z. nápravy | <input checked="" type="checkbox"/> baterie v klíči |

Poznámky

