

# Protokol o stavu vozidla



Značka: VW Touran  
VIN: WVGZZZ1TZW082884  
Stav km: 58437  
STK: 5/2022

Místo: AUTODRAŽBY Vypracoval: Michal Ráž  
Datum: 25.5.2021

## Karoserie

P nárazník	nezjištěno	P kapota	originál	Víko kufru	originál	Z nárazník	nezjištěno
LP blatník	originál	LP dveře	originál	LZ dveře	originál	LZ bok	originál
PP blatník	originál	PP dveře	originál	PZ dveře	originál	PZ bok	originál
LP nosník	originál	PP nosník	originál	L práh	originál	P práh	originál
P stěna	originál	P světla	originál	Zadní čelo	originál	Střecha	originál
Poznámky	drobné oděrky z provozu, prasklé lp.zrcátko						

## Motor

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost	<input type="checkbox"/> hlučný start
Výkon	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> snížený	
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Poznámky			

## Převodovka

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučná	<input type="checkbox"/> zatuhlé řazení
Řazení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrná vůle	<input type="checkbox"/> netěsnost
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost
Z diferenciál	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> nezjištěno
4 x 4	<input type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční	
Poznámky	volnější silentblok převodovky		

## Spojka

DSG	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení
Automat	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení

## Podvozek

Uložení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Manžety	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> poškozené
P Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO
Z Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí <input type="checkbox"/> KO
Pružiny	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> prasklé
Ložiska	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučné	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Řízení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Poznámky			

## Pneumatiky

Přední	3 mm	Zadní	8 mm	Typ pneu	Z	plech	Continental
--------	------	-------	------	----------	---	-------	-------------

Druhá sada	Přední	3 mm	Zadní	6 mm	Typ pneu	L	plech	Continental
------------	--------	------	-------	------	----------	---	-------	-------------

## Brzdy

Přední	dobré	Zadní	dobré	Parkovací	funkční
--------	-------	-------	-------	-----------	---------

## Stav výfuku

DPF	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozí	<input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost
-----	---	------------------------------------	---------------------------------	--

## Stav interiéru

Čelní sklo	OK	Pozn.	
------------	----	-------	--

## Funkčnost

Přední okna	funkční	AC	funkční	Zrcátka ovl.	funkční	Vyhřívání sed.	funkční
Zadní okna	funkční	Lo+Hi	funkční	Zrcátka vyhř.	funkční	Tempomat	funkční
Střešní okno		Klapky	funkční	Stěrače P	funkční	Bezp.pásy	funkční
Rádio	funkční	Cirkulace	funkční	Stěrače Z	funkční	Centr.zamyk.	funkční
Park. asist.	funkční	Zásuvky	funkční	Poznámky:	KO př.stěrače		

## Ostatní

Počet klíčů	2	Rezerva	ne	Nářadí, hever	ne	Dojezd.sada	ano
-------------	---	---------	----	---------------	----	-------------	-----

## Doporučuji výměnu:

<input type="checkbox"/> oleje v motoru a filtru	<input type="checkbox"/> předních brzd	<input type="checkbox"/> předních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení př.nápravy	<input type="checkbox"/> rozvodů
<input type="checkbox"/> oleje v převodovce	<input type="checkbox"/> zadních brzd	<input type="checkbox"/> zadních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení z. nápravy	<input checked="" type="checkbox"/> baterie v klíčích
Poznámky	kontrola geometrie			

