

Protokol o stavu vozidla



Značka: A6 Allroad
 VIN: WAUZZZ4G5JN041881
 Stav km: 159305
 STK: 1/2022

Místo: AUTODRAŽBY Vypracoval: Michal Ráž
 Datum: 25.5.2021

Karoserie

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| P nárazník | nezjištěno | P kapota | originál | Víko kufru | originál | Z nárazník | nezjištěno |
| LP blatník | originál | LP dveře | originál | LZ dveře | originál | LZ bok | originál |
| PP blatník | originál | PP dveře | originál | PZ dveře | originál | PZ bok | originál |
| LP nosník | originál | PP nosník | originál | L práh | nezjištěno | P práh | nezjištěno |
| P stěna | originál | P světla | originál | Zadní čelo | originál | Střecha | originál |
| Poznámky | drobné oděrky z provozu, promáčklé lz.dveře, odřený z. nárazník, lp.světlo prasklé sklo+nesvítil denní svícení. | | | | | | |

Motor

| | | | |
|----------|---|---|---------------------------------------|
| Hlučnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> vyšší hlučnost | <input type="checkbox"/> hlučný start |
| Výkon | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> snížený | |
| Těsnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> drobná netěsnost | <input type="checkbox"/> netěsnost |
| Poznámky | | | |

Převodovka

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Hlučnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> hlučná | <input type="checkbox"/> zatuhlé řazení |
| Řazení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrná vůle | <input type="checkbox"/> netěsnost |
| Těsnost | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> drobná netěsnost | <input type="checkbox"/> vyšší hlučnost |
| Z diferenciál | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> nezjištěno |
| 4 x 4 | <input type="checkbox"/> funkční | <input type="checkbox"/> nefunkční | |
| Poznámky | | | |

Spojka

| | | | |
|---------|---|---|--|
| DSG | <input type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nepravidelný záběr | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení |
| Automat | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nepravidelný záběr | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení |

Podvozek

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| Uložení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Manžety | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> poškozené |
| P Tlumiče | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> koróze <input type="checkbox"/> KO |
| Z Tlumiče | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> koróze <input type="checkbox"/> KO |
| Pružiny | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení | <input type="checkbox"/> prasklé |
| Ložiska | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> hlučné | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Řízení | <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle |
| Poznámky | | | |

Pneumatiky

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|----------|---|-----|--------|
| Přední | 7 mm | Zadní | 7 mm | Typ pneu | Z | alu | Dunlop |
|--------|------|-------|------|----------|---|-----|--------|

| | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|------|----------|---|-----|----------|
| Druhá sada | Přední | 8 mm | Zadní | 7 mm | Typ pneu | L | alu | Goodyear |
|------------|--------|------|-------|------|----------|---|-----|----------|

Brzdy

| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| Přední | dobré | Zadní | dobré | Parkovací | funkční |
| Poznámky | | | | | |

Stav výfuku

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> netěsnost | <input type="checkbox"/> koróze | <input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|

DPF

| | | | | |
|-------------------|------------|----|-------|--|
| odpovídá stavu km | Čelní sklo | OK | Pozn. | |
|-------------------|------------|----|-------|--|

Stav interiéru

| | | | |
|---|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km | <input type="checkbox"/> částečně poškozený | <input checked="" type="checkbox"/> znečištěný | <input type="checkbox"/> zápach (zvíře, kouř) |
| Poznámky | | | |

Funkčnost

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| Přední okna | funkční | AC | funkční | Zrcátka ovl. | funkční | Vyhřívání sed. | funkční |
| Zadní okna | funkční | Lo+Hi | funkční | Zrcátka vyhř. | funkční | Tempomat | funkční |
| Střešní okno | | Klapky | funkční | Stěrače P | funkční | Bezp.pásy | funkční |
| Rádio | funkční | Cirkulace | funkční | Stěrače Z | funkční | Centr.zamyk. | funkční |
| Park. asist. | funkční | Zásuvky | funkční | Poznámky: | | | |

Ostatní

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----|---------------|-----|-------------|-----|
| Počet klíčů | 2 | Rezerva | ne | Nářadí, hever | ano | Dojezd.sada | ano |
| Poznámky | | | | | | | |

Doporučuji výměnu:

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> oleje v motoru a filtru | <input type="checkbox"/> předních brzd | <input type="checkbox"/> předních tlumičů | <input type="checkbox"/> uložení př.nápravy | <input type="checkbox"/> rozvodů |
| <input type="checkbox"/> oleje v převodovce | <input type="checkbox"/> zadních brzd | <input type="checkbox"/> zadních tlumičů | <input type="checkbox"/> uložení z. nápravy | <input checked="" type="checkbox"/> baterie v klíči |
| Poznámky | | | | |

