

Protokol o stavu vozidla



Značka: Opel

Typ: Vectra

Vypracoval: Michal Ráž

Barva: Červená

SPZ: 3Z5 5932

Místo:

VIN: W0L0ZCF3551037523

Datum: 21.3.2022

Rok výroby: 2004

Kontrolováno: zamčené

Součástí vozidla je:

Motor	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Převodovka	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Katalyzátor	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Baterie	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z diferenciál	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

Motor nenastartováno, funkčnost nelze zjistit

Převodovka nenastartováno, funkčnost nelze zjistit

Řízení nenastartováno, funkčnost nelze zjistit

Přední náprava koroze **Zadní náprava** koroze

Brzdy koroze, funkčnost nelze zjistit

Typ kol alu

Pneumatiky Přední: KO. Zadní: KO. Typ pneu: Zimní

Stav interiéru použitelný nepoužitelný

Stav vozidla kompletní částečně rozebrané

Počet klíčů 0

Popis: Vozidlo nenastartováno, tudíž nelze zjistit funkčnost jeho částí

Odhad ceny: 6000kč

Zdroj odhadu ceny: Sauto, Bazoš

