

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Mazda

TYP: 121

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: červená

MÍSTO: Záhumení V 321, 763 02 Zlín

SPZ: ZLD 97-79

DATUM: 30.9.2022

VIN: JMZDB12D200154477

KONTROLOVÁNO: uzamčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
ŘÍZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEDNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
ZADNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
BRZDY	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
TYP KOL	<input checked="" type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> PLECH <input type="checkbox"/> BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: OK. ZADNÍ: OK. TYP: letní

STAV INTERIÉRU	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
STAV VOZIDLA	<input checked="" type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input type="checkbox"/> částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 2200 Kč