

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

**ZNAČKA:** Volkswagen

**TYP:** Transporter

**VYPRACOVAL:** Petr Tománek

**BARVA:** bílá

**MÍSTO:** Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

**SPZ:** 9B7 1378

**DATUM:** 25.10.2022

**VIN:** ---

**KONTROLOVÁNO:** zamčeno

**ROK VÝROBY:** ---

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>KATALYZÁTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
<b>BATERIE</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
<b>Z DIFERENCIÁL</b>	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

<b>MOTOR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEVODOVKA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>ŘÍZENÍ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
<b>PŘEDNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>ZADNÍ NÁPRAVA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>BRZDY</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
<b>TYP KOL</b>	<input type="checkbox"/> ALU	<input checked="" type="checkbox"/> PLECH	<input type="checkbox"/> BEZ KOL
<b>PNEUMATIKY</b>	PŘEDNÍ: KO.	ZADNÍ: KO.	TYP: letní

<b>STAV INTERIÉRU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
<b>STAV VOZIDLA</b>	<input type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input checked="" type="checkbox"/> částečně rozebrané
<b>POČET KLÍČŮ</b>	0	

**POPIS:** Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, tažné zařízení

**ODHAD CENY:** 3000 Kč