

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

**ZNAČKA:** Ford

**TYP:** Mondeo

**VYPRACOVAL:** Petr Tománek

**BARVA:** zelená metalíza

**MÍSTO:** Za Olšávkou 340, 686 01 Uh. Hradiště

**SPZ:** 5B7 7916

**DATUM:** 11.10.2022

**VIN:** WF0AXXGBBAPB09010

**KONTROLOVÁNO:** uzamčeno

**ROK VÝROBY:** ---

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| <b>MOTOR</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| <b>PŘEVODOVKA</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| <b>KATALYZÁTOR</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| <b>BATERIE</b>       | <input type="checkbox"/> ano            | <input type="checkbox"/> ne            | <input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno |
| <b>Z DIFERENCIÁL</b> | <input type="checkbox"/> ano            | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |

|                       |   |   |                                  |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>MOTOR</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |   |                                  |
| <b>PŘEVODOVKA</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |   |                                  |
| <b>ŘÍZENÍ</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |   |                                  |
| <b>PŘEDNÍ NÁPRAVA</b> | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |   |                                  |
| <b>ZADNÍ NÁPRAVA</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |   |                                  |
| <b>BRZDY</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |   |                                  |
| <b>TYP KOL</b>        | <input type="checkbox"/> ALU  | <input checked="" type="checkbox"/> PLECH | <input type="checkbox"/> BEZ KOL |
| <b>PNEUMATIKY</b>     | PŘEDNÍ: KO.   | ZADNÍ: KO.                                | TYP: zimní                       |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| <b>STAV INTERIÉRU</b> | <input checked="" type="checkbox"/> použitelný         | <input type="checkbox"/> nepoužitelný       |
| <b>STAV VOZIDLA</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> vizuálně kompletní | <input type="checkbox"/> částečně rozebrané |
| <b>POČET KLÍČŮ</b>    | 0  |   |

**POPIS:** Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

**ODHAD CENY:** 1700 Kč