

# PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

**ZNAČKA:** Škoda

**TYP:** Felicia Combi

**VYPRACOVAL:** Petr Tománek

**BARVA:** vínová metalíza

**MÍSTO:** Záhumení V 321, 763 02 Zlín

**SPZ:** 1M6 7786

**DATUM:** 3.5.2023

**VIN:** TMBEFF653T0177345

**KONTROLOVÁNO:** zamčeno

**ROK VÝROBY:** ---

## SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

|               |                                         |                                        |                                                |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| MOTOR         | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| PŘEVODOVKA    | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| KATALYZÁTOR   | <input checked="" type="checkbox"/> ano | <input type="checkbox"/> ne            | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |
| BATERIE       | <input type="checkbox"/> ano            | <input type="checkbox"/> ne            | <input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno |
| Z DIFERENCIÁL | <input type="checkbox"/> ano            | <input checked="" type="checkbox"/> ne | <input type="checkbox"/> nezjištěno            |

|                |                                                                                   |                                           |                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| MOTOR          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| PŘEVODOVKA     | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| ŘÍZENÍ         | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit         |                                           |                                  |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| ZADNÍ NÁPRAVA  | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| BRZDY          | <input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze |                                           |                                  |
| TYP KOL        | <input type="checkbox"/> ALU                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> PLECH | <input type="checkbox"/> BEZ KOL |
| PNEUMATIKY     | PŘEDNÍ: K.O.                                                                      | ZADNÍ: K.O.                               | TYP: zimní                       |

|                |                                                        |                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| STAV INTERIÉRU | <input checked="" type="checkbox"/> použitelný         | <input type="checkbox"/> nepoužitelný       |
| STAV VOZIDLA   | <input checked="" type="checkbox"/> vizuálně kompletní | <input type="checkbox"/> částečně rozebrané |
| POČET KLÍČŮ    | 0                                                      |                                             |

**POPIS:** Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

**ODHAD CENY:** 1200 Kč