

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Saab

TYP: 9-3

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá metalíza

MÍSTO: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

SPZ: ---

DATUM: 5.5.2023

VIN: YS3FB45D741060700

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
ŘÍZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEDNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
ZADNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
BRZDY	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
TYP KOL	<input checked="" type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> PLECH <input type="checkbox"/> BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O. ZADNÍ: K.O. TYP: letní

STAV INTERIÉRU	<input type="checkbox"/> použitelný	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelný
STAV VOZIDLA	<input type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input checked="" type="checkbox"/> částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 1200 Kč