

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Volkswagen

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: Passat Combi

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá metalíza

MÍSTO: Na Záhonech 1467, 686 04 Kunovice

SPZ: 9B9 1419

DATUM: 17.7.2023

VIN: WVVZZZ3CZBE350530

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: 2011

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☐ ALU	☒ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: OK	ZADNÍ: OK	TYP: zimní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☒ vizuálně kompletní	☐ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí

ODHAD CENY: 15 000 Kč