

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Volvo

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: V40

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá

MÍSTO: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

SPZ: ---

DATUM: 29.11.2023

VIN: YV1VW78822F806465

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: ---

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☒ ALU	☐ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O.	ZADNÍ: K.O.	TYP: zimní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☐ vizuálně kompletní	☒ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, tažné.

ODHAD CENY: 2300 Kč