

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA:	Citroen	VYPRACOVAL:	Jaromír Štádler
TYP:	Xantia	MÍSTO:	Kralovice
BARVA:	tmavomodrá	DATUM:	2/1/24
SPZ:	chybí	KONTROLOVÁNO:	zamčeno
VIN:	nelze ověřit - vozidlo zamčené		
ROK VÝROBY:	nezjištěno		

SOUČÁSTI VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit	x	
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☐ ALU	☒ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: k.o.	ZADNÍ: k.o.	TYP: Michelin letní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☒ vizuálně kompletní	☐ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	chybí	

POPIS:	nelze ověřit katalyzátor - vozidlo sedí na podlaze v měkkém terénu, interiér po vyčištění použitelný, karoserie místně poškozená -rozbitá zrcátka, chybí přední maska
--------	--

ODHAD CENY:	4 000 ,-
-------------	---------------------------------------