

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: VYPRACOVAL:

TYP: MÍSTO:

BARVA: DATUM:

SPZ: KONTROLOVÁNO:

VIN:

ROK VÝROBY:

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno

MOTOR ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEVODOVKA ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit

ŘÍZENÍ ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit

PŘEDNÍ NÁPRAVA ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit,

Formulář dražby

koroz

ZADNÍ NÁPRAVA ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroz

BRZDY ☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroz

TYP KOL ☐ ALU ☒ PLECH ☐ BEZ KOL

PNEUMATIKY PŘEDNÍ: ZADNÍ: TYP:

STAV INTERIÉRU ☒ použitelný ☐ nepoužitelný

STAV VOZIDLA ☒ vizuálně kompletní ☐ částečně rozebrané

POČET KLÍČŮ

POPIS:

LP dveře poškozené, chybí zrcátko a přední maska

ODHAD CENY: