

Protokol o stavu vozidla

Vypracoval: Ing. Hnojna Petr - Soudní znalec

Značka: Škoda
Typ: Felicia GLXI
Barva: stříbrná
SPZ: 5C16821
VIN:
Rok výroby: 2001

Místo: Tábor
Datum: 2.2.2024
Kontrola: zamčené

Součástí vozidla je:

Motor	ANO	X
Převodovka	ANO	X
Katalyzátor	ANO	X
Baterie	ANO	X
Z diferenciál	ANO	X

Motor	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit		X
Převodovka	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit		X
Řízení	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit		X
Přední náprava	koroze X	Zadní koroze	X
Bzdy	koroze, nefunkčnost nelze zjistit		
Typ kol	ALU X	PLECH	
Pneumatiky	Přední: X	Zadní: X	Typ: letní

Stav interier použitelný X nepoužitelný

Stav vozidla kompletní X částečně rozebraný

Počet klíčů 0

Popis : Vozidlo poškozeno přední sklo, boční sklo

Cena vozidla : 2000,- Kč

Zjištěna: Tip Cars, S bazar, Bazoš

V Plané nad Lužnicí: 2.2.2024

Ing. Hnojna Petr- soudní znalec

