

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Ford

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: Focus Combi

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá metalíza

MÍSTO: Za Olšávkou 340, 686 01 Uh. Hradiště

SPZ: 2Z3 3388

DATUM: 15.2.2024

VIN: WF0NXXGCDNYA83229

KONTROLOVÁNO: zamčeno

ROK VÝROBY: 2000

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno
KATALYZÁTOR	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
BATERIE	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	<input checked="" type="checkbox"/> nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> nezjištěno

MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEVODOVKA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
ŘÍZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit
PŘEDNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
ZADNÍ NÁPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
BRZDY	<input checked="" type="checkbox"/> nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze
TYP KOL	<input checked="" type="checkbox"/> ALU <input type="checkbox"/> PLECH <input type="checkbox"/> BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O. ZADNÍ: K.O. TYP: zimní

STAV INTERIÉRU	<input checked="" type="checkbox"/> použitelný	<input type="checkbox"/> nepoužitelný
STAV VOZIDLA	<input type="checkbox"/> vizuálně kompletní	<input checked="" type="checkbox"/> částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí.

ODHAD CENY: 1300 Kč