

Protokol stavu vozidla
------------------------

Značka:	Opel	
Typ:	Movano kombi 2,2DTI L2H2	Vypracoval: Stanislav Fulín
Barva:	modrá základní	Místo: Litvínov
Reg. zn:	1U4 3057	Datum : 1.3.2024
VIN:	nelze zjistit (umístěn na podlaze a nečitelný)	
Rok výroby:	2002	

součástí vozidla je:

motor:	ano
převodovka:	ano
katalyzátor:	ne
baterie:	ano
nápravy	ano

motor:	startován na místě
převodovka:	funkčnost nelze zjistit
řízení:	funkčnost nelze zjistit
přední náprava:	funkčnost nelze zjistit
zadní náprava:	funkčnost nelze zjistit
brzdy:	vadné
typ kol:	plech
pneumatiky:	přední: O.K    zadní O.K.    zimní

stav interiéru:	opotřeбенý
stav vozidla:	vizuálně kompletní, ale ve špatném tech. stavu, nepojíždě
počet klíčů	2
Popis:	Vozidlo startováno na místě, zablokovaná PZ brzda a motor přechází do nouzového režimu, nelze zjistit funkčnost jeho dalších skupin, odstaveno mimo provoz.

ODHAD CENY: 2 000 Kč