

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Peugeot

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

TYP: 307 SW HDI

VYPRACOVAL: Petr Tománek

BARVA: černá metalíza

MÍSTO: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

SPZ: 9B6 21 11

DATUM: 19.4.2024

VIN: VF33E9HXC84701868

KONTROLOVÁNO: odemčeno

ROK VÝROBY: 2006

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☒ ALU 3x	☒ PLECH 1x	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O.	ZADNÍ: K.O.	TYP: letní

STAV INTERIÉRU	☐ použitelný	☒ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☐ vizuálně kompletní	☒ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí, tažné zařízení.

ODHAD CENY: 1100 Kč