

Protokol o technickém stavu vozidla

Značka: AVIA
Typ: 31.1 K Vypracoval: Stanislav Fulín
Barva: modrá
Místo: Podsedice
Datum : 12.06.2024
Reg. zn: 2U45714
VIN : K005840
Rok výroby:1989

součástí vozidla je:

motor:	ano
převodovka a zadní náprava:	ano
přední náprava a řízení :	ano
baterie:	ano
kabina,zasklení,topení:	ano
výbava vč.kapotáže,blatníků, elektroinstalace, sedačka, strop:	ano
nákladní plošina - kontejner	

motor	funkční
převodovka	vadná - nelze řadit 3.stupeň
řízení	funkční
přední náprava	funkční
zadní náprava	funkční
brzdy	funkční
typ kol	plech
pneumatiky	přední: O.K zadní O.K.
stav interiéru	opotřeбенý
stav vozidla	vizuálně kompletní, nepojízdné, odstavený z provozu cca 3/4 roku

ODHAD CENY:5.000 Kč