

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA

ZNAČKA: Citroen

TYP: Xsara

BARVA: zelená metalíza

SPZ: 3Z7 6231

VIN: ---

ROK VÝROBY: ---

WWW.VSZODHADY.WEBNODE.CZ

VYPRACOVAL: Petr Tománek

MÍSTO: Na Záhonech 1467, 686 04 Kunovice

DATUM: 27.8.2024

KONTROLOVÁNO: zamčeno

SOUČÁSTÍ VOZIDLA JE:

MOTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
PŘEVODOVKA	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
KATALYZÁTOR	☒ ano	☐ ne	☐ nezjištěno
BATERIE	☐ ano	☐ ne	☒ nezjištěno
Z DIFERENCIÁL	☐ ano	☒ ne	☐ nezjištěno

MOTOR	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEVODOVKA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
ŘÍZENÍ	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit		
PŘEDNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
ZADNÍ NÁPRAVA	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
BRZDY	☒ nestartováno, funkčnost nelze zjistit, koroze		
TYP KOL	☐ ALU	☒ PLECH	☐ BEZ KOL
PNEUMATIKY	PŘEDNÍ: K.O.	ZADNÍ: OK	TYP: zimní

STAV INTERIÉRU	☒ použitelný	☐ nepoužitelný
STAV VOZIDLA	☒ vizuálně kompletní	☐ částečně rozebrané
POČET KLÍČŮ	0	

POPIS: Vozidlo nestartováno, tedy nelze zjistit funkčnost jeho částí.

ODHAD CENY: 1600 Kč