

Protokol o stavu vozidla

Vypracoval: Ing. Hnojna Petr - Soudní znalec

Značka: Renault Megane

Místo: Tábor

Typ: Megane kombi

Datum: 8.11.2024

Barva: stříbrná

Kontrola: zamčené

SPZ: 9A84086

VIN:

Rok výroby: 2002

Součástí vozidla je:

Stav

Motor	ANO	X	NE	nezjištěno
Převodovka	ANO	X	NE	nezjištěno
Katalyzátor	ANO	X	NE	nezjištěno
Baterie	ANO	X	NE	nezjištěno
Z diferenciál	ANO	X	NE	nezjištěno

Motor	nenastartován, funkčnost nelze zjistit			X
Převodovka	funkčnost nelze zjistit			X
Řízení	funkčnost nelze zjistit			X
Přední náprava	koroze	X	Zadní koroze	X
Bzdy	koroze, nefunkčnost nelze zjistit			X
Typ kol	ALU	X	PLECH	
Pneumatiky	Přední:	X	Zadní: X	Typ: LETNÍ

Stav interier použitelný X nepoužitelný

Stav vozidla kompletní X částečně rozebraný

Počet klíčů 0

Popis : Vozidlo kompletní, koroze, skla nepoškozena, poškozen zadní blatník

Obecná cena vozidla 10 000,- Kč

V Plané nad Lužnicí: 8.11.2024

Ing. Hnojna Petr- soudní znalec

