

Protokol technického stavu vozidla

Značka:HYUNDAI SANTA FE

Typ: Osobní sutomobil kombi

Vypracoval: Stanislav Fulín

Barva: Černá metaliza

Místo: Snědovice

Datum 31.03.2025

Reg.zn:Původní4U82208 - nyní neplatné

VIN: KMHSG81WP8U294767

Stav tachometru:196 443

Motor :	funkční,	ano
	převodovka a zadní náprava:	ano
	přední náprava a řízení	ano
	baterie:	vadná
	kabina,zasklení,topení:	ano
	výbava vč.kapotáže,blatníků,	ano
	elektroinstalace, sedačka, strop:	ano
	elektroinstalace je poškozená od hlodavců	

motor	funkční - hlučný
převodovka	funkční
řízení	funkční
přední náprava	funkční
zadní náprava	funkční
brzdy	funkční
typ kol	slitina
pneumatiky	přední: O.K zadní O.K.+ rezerva
stav interiéru	opotřeбенý
stav vozidla	vizuálně kompletní- odstaveno mimo provoz 30.12.2024
Na vozidlo spadl strom - rám levých dveří je deformován	
ODHAD CENY:10.000 Kč	