

# Protokol o stavu vozidla

Vypracoval: Ing. Hnojna Petr - Soudní znalec

**Značka:** Mazda  
**Typ:** 6 -KOMBI  
**Barva:** modrá metal  
**SPZ:**  
**VIN:**  
**Rok výroby:** 2017

**Místo:** Chlumec nad Cidlinou  
**Datum:** 11.04.2025  
**Kontrola:** zamčené

## Součástí vozidla je:

|                      |     |   |    | <b>Stav</b> |
|----------------------|-----|---|----|-------------|
| <b>Motor</b>         | ANO | X | NE | nezjištěno  |
| <b>Převodovka</b>    | ANO | X | NE | nezjištěno  |
| <b>Katalyzátor</b>   | ANO | X | NE | nezjištěno  |
| <b>Baterie</b>       | ANO | X | NE | nezjištěno  |
| <b>Z diferenciál</b> | ANO |   | NE | nezjištěno  |

|                |                                        |   |        |        |            |
|----------------|----------------------------------------|---|--------|--------|------------|
| Motor          | nenastartováno,funkčnost nelze zjistit |   |        |        | X          |
| Převodovka     | funkčnost nelze zjistit                |   |        |        | X          |
| Řízení         | funkčnost nelze zjistit                |   |        |        | X          |
| Přední náprava | koroze                                 | X | Zadní  | koroze | X          |
| Bzdy           | koroze, nefunkčnost nelze zjistit      |   |        |        | X          |
| Typ kol        | ALU                                    | X |        | PLECH  |            |
| Pneumatiky     | Přední:                                | X | Zadní: | X      | Typ: LETNÍ |

**Stav interier** použitelný **X** nepoužitelný

**Stav vozidla** kompletní částečně rozebraný **X**

**Počet klíčů** 0

**Popis :** Vozidlo kompletní, koroze, poškození přední nárazník  
PP blatník poškozen  
Zaddveře poškození okenka,PZ dveře poškození,PZ blatník poškozen

**Obecná cena vozidla 10 000,- Kč**

V Plané nad Lužnicí: 08.11.2024

Ing. Hnojna Petr- soudní znalec

