

Protokol o stavu vozidla

Vypracoval: Ing. Hnojna Petr - Soudní znalec

Značka: Peugeot Boxer
Typ: skříňová dodávka
Barva: bílá
SPZ: 5S70839

Místo: Chlumec nad Cidlinou
Datum: 11.04.2025
Kontrola: zamčené

VIN:

Rok výroby:

První registrace:

Součástí vozidla je:

				Stav
Motor	ANO	X	NE	nezjištěno
Převodovka	ANO	X	NE	nezjištěno
Katalyzátor	ANO	X	NE	nezjištěno
Baterie	ANO	X	NE	nezjištěno
Z diferenciál	ANO		NE	nezjištěno

Motor	nenastartováno,funkčnost nelze zjistit				X	
Převodovka	funkčnost nelze zjistit				X	
Řízení	funkčnost nelze zjistit				X	
Přední náprava	koroze	X	Zadní	koroze	X	
Bzdy	koroze, nefunkčnost nelze zjistit				X	
Typ kol	ALU		PLECH		X	
Pneumatiky	Přední:	X	Zadní:	X	Typ:	Zimní

Stav interier použitelný nepoužitelný **X**

Stav vozidla kompletní částečně rozebraný **X**

Počet klíčů 0

Popis : Totální koroze, rozbité sklo, plné odpadků
zničený interier

Obecná cena vozidla **5 000,- Kč**

V Plané nad Lužnicí: 08.11.2024

Ing. Hnojna Petr- soudní znalec

